Table 3.6 Sensitivity studies

Number of components required for system success	*Number of components available*											
	6		5		4		3		2		1	
	R	*Q*	*R*	*Q*	*R*	*Q*	*R*	*Q*	*R*	*Q*	*R*	*Q*
6	0.531441	0.468559	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.885735	0.114265	0.59049	0.40951	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.984150	0.015850	0.91854	0.08146	0.6561	0.3439	—	—	—	—		—
3	0.998730	0.001270	0.99144	0.00856	0.9477	0.0523	0.729	0.271	—	—	—	—
2	0.999945	0.000055	0.99954	0.00046	0.9963	0.0037	0.972	0.028	0.81	0.19	—	—
1	0.999999	0.000001	0.99999	0.00001	0.9999	0.0001	0.999	0.001	0.99	0.01	0.9	0.1